

«Согласовано»

Начальник управления образования  
города Калуги

  
(подпись)  
« 18 »  2016г  
(дата)

О.А. Лыткина  
(ФИО)

«Утверждаю»

Заведующий МБДОУ №82 «Чиполлино»  
города Калуги

  
(подпись)  
« 18 »  2016г  
(дата)

Н.И. Цыбайкина  
(ФИО)

## ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  
учреждение № 82 «Чиполлино» города Калуги

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ  
ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ  
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  
№ 82 «Чиполлино» города Калуги**

Калуга

" 18 " июля 2016 г.

1.1. Вид (наименование) объекта Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 82 «Чиполлино» города Калуги.

1.2. Полный почтовый адрес объекта: 248031 г. Калуга, ул. Тепличная д.ба

1.3. Сведения о размещении объекта:

отдельно стоящее здание: 2 (два) этажа, 1668,3 кв. м.,

отдельно стоящее здание: прачечная, 1 этаж, 69,4 кв. м.,

часть здания \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ кв. м.,

наличие прилегающего земельного участка (да, нет), 8404,6 кв. м

1.4. Год постройки здания 1979, капитального ремонта не было.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего -2016, 2017 г.г.  
капитального \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

Сведения об организации, расположенной на объекте.

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 82 «Чиполлино» города Калуги (МБДОУ №82 «Чиполлино» г. Калуги)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения), телефон, e-mail: 248031 г. Калуга, ул. Тепличная д.ба тел. (4842) 51-36-12, e-mail: ds082@uo.kaluga.ru .

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная.

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Управление образования города Калуги.

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты (полный почтовый адрес, телефон, e-mail) . 248000, г.Калуга, ул.Дзержинского, д.53., тел. (4842) 56-39-08, e-mail: uprobr@kaluga.ru.

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, места приложения труда (специализированные предприятия и организации, специальные рабочие места для инвалидов)) образование

2.2. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети дошкольного возраста с 2 до 7 лет

2.3. Категории обслуживаемых инвалидов: дети-инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями умственного развития, нарушением зрения и слуха.

2.4. Виды услуг образовательная деятельность.

2.5. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, проживанием, на дому, дистанционно) с пребыванием с 7.00 час. до 19.00 час., выходные: суббота, воскресенье, праздничные дни.

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 145 детей.

2.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет.

### 3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):

а) маршрутное такси № 9,97, до остановки « улица Дорожная»; маршрутное такси 90 до остановки «Универмаг».

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 500м

3.2.2. Время движения (пешком) 5 минут.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) нет

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет.

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет.

3.2.6. Перепады высоты на пути (съезды с тротуара): есть

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет.

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания <\*>

№ строки	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <***>
1	Все категории инвалидов и маломобильных групп населения <***>	нет
2	в том числе инвалиды:	нет
3	передвигающиеся на креслах-колясках	нет
4	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ДУ»
5	с нарушениями зрения	«нет»
6	с нарушениями слуха	«ДУ»
7	с умственными нарушениями	«ДУ»

<\*> С учетом СП 35-101-2001, СП 31-102-99;

<\*\*\*> указывается один из вариантов ответа: "А" (доступность всех зон и помещений - универсальная); "Б" (специально выделенные для инвалидов участки и помещения); "ДУ" (дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно); "Нет" (не организована доступность);

<\*\*\*\*> указывается худший из вариантов ответа.

### 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности для основных категорий инвалидов <*>					Для всех категорий маломобильных групп населения <***>
		К для передви- гающихся на креслах- колясках	О с другими на- рушениями опорно- двигательного аппарата	С с наруше- ниями зре- ния	Г с наруше- ниями слу- ха	У с умствен- ными на- рушениями	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ	ДЧ	ДУ	ДП	ДП	ДП
2.	Вход (входы) в здание	нет	ДЧ	ДУ	ДП	ДП	нет

N п/п	Основные структурно- функциональ- ные зоны	Состояние доступности для основных категорий инвалидов <*>					
		К для передви- гающихся на креслах- колясках	О с другими на- рушениями опорно- двигательного аппарата	С с наруше- ниями зре- ния	Г с наруше- ниями слу- ха	У с умствен- ными на- рушениями	Для всех категорий маломо- бильных групп на- селения <*>
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации	нет	ДЧ	нет	ДП	ДП	нет
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	нет	ДЧ	ДУ	ДП	ДП	нет
5.	Санитарно-гигиенические помещения	нет	ДЧ	ДУ	ДП	ДП	нет
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	нет	ДЧ	ДУ	ДЧ	ДП	нет
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	нет	нет	нет	нет	нет	нет
8.	Все зоны и участки <*>	нет	нет	нет	ДЧ	ДП	нет

<\*> Указывается: ДП - доступно полностью (доступность для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения); ДЧ - доступно частично (достигаемость мест целевого назначения для отдельных категорий инвалидов); ДУ - доступно условно (организация помощи сотрудниками учреждения (организации) или иной альтернативной формы обслуживания (на дому, дистанционно и др.)); Нет - недоступно (не предназначен для посещения инвалидами и другими маломобильными группами населения);

<\*> указывается худший из вариантов ответа.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры:

территория, прилегающая к зданию доступна для всех категорий инвалидов, вход в здание возможен для всех, кроме инвалидов-колясочников, так как этому препятствует недостаточная ширина дверных проемов и отсутствие пандусов. В полной доступности пути движения по зданию, включая пути эвакуации, для всех, кроме инвалидов-колясочников, так как ширина лестничного пролетов и отсутствие пандусов, делает это невозможным. Зоны целевого назначения, в данном случае это групповые помещения, музыкальный зал находятся в полной доступности для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушениями слуха, зрения и умственными нарушениями. Санитарно-гигиенические помещения, система информации и связи доступны для всех категорий инвалидов, кроме тех, которые передвигаются на креслах-каталках. Таким образом, 100% доступности всех зон и помещений для всех категорий инвалидов нет.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)			
		не нуждается (доступ обеспечен)	ремонт (текущий, капитальный); оснащение оборудованием	индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации	технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания
1	2	3	4	5	6
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Имеется неровное асфальтовое покрытие, отсутствуют перила, удобные, широкие лестницы, плавный спуск для колясок, пандусы.	Установка рельефных и силуэтных указателей, перил, спуска для колясок, ремонт лестниц. При наличии финансирования.	Установка пандусов с перилами. Срок выполнения - при наличии финансирования.	Установка кнопки вызова персонала для инвалидов-колясочников с целью оказания им помощи при въезде в здание. Срок выполнения – при наличии финансирования
2.	Вход (входы) в здание	Не обеспечен доступ для инвалидов-колясочников.	Установка звуковых, визуальных и тактильных ориентиров. При наличии финансирования. Оформление входных и выходных полотен дверей разными цветами. Срок выполнения – при наличии финансирования	Монтаж пандусов, установка плавных доводчиков. При наличии финансирования.	Установка кнопки вызова персонала для инвалидов-колясочников с целью оказания им помощи при въезде в здание. Срок выполнения – при наличии финансирования
3.	Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации	-	Увеличение проемов дверных проходов, ликвидация порогов. При наличии финансирования. Оснащение стеклянных дверей яркой маркировкой на высоте 1,5 м. от пола. На лестничных маршах установка рель-	Установка поручней на путях следования. При наличии финансирования.	-

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)			
		не нуждается (доступ обеспечен)	ремонт (текущий, капитальный); оснащение оборудованием	индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации	технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания
1	2	3	4	5	6
			ефных пластин с номерами этажа. Обозначение первой и последней ступени марша контрастной окраской. При наличии финансирования. Установка звуковых, визуальных и тактильных ориентиров. При наличии финансирования.		
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Просторные помещения с ровным полом	Увеличение проемов дверных проходов, ликвидация порогов в музыкальном зале. При наличии финансирования. Установка звуковых, визуальных и тактильных ориентиров. При наличии финансирования.	Установка поручней по периметру групповых помещений. Приобретение одностольных столов для детей-инвалидов. При наличии финансирования.	Подъем на второй этаж инвалидов колясочников не возможен
5.	Санитарно-гигиенические помещения	-	Увеличение проемов дверных проходов. При наличии финансирования. Установка крючков для одежды, костылей и других принадлежностей. Срок вы-	Установка поручней по боковым сторонам помещения. Установка рельефных и цветовых опознавательных знаков. При наличии финансирования.	-

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)			
		не нуждается (доступ обеспечен)	ремонт (текущий, капитальный); оснащение оборудованием	индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации	технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания
1	2	3	4	5	6
			полнения- при наличии финансирования.	ния.	
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	Наличие телефонной точки на первом этаже в доступном месте имеется.	Капитальный ремонт электропроводки При наличии финансирования	Обеспечение радиосвязи, домофона на групповых и административных дверях. При наличии финансирования.	-
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	-	Ремонт тротуаров, Асфальтирование дороги. При наличии финансирования.	Установка звуковых, визуальных и тактильных ориентиров. При наличии финансирования.	Оснащение регулируемого пешеходного перехода звуковым сигналом.
8.	Все зоны и участки				

<\*> Указываются конкретные рекомендации по каждой структурно-функциональной зоне.

4.2. Период проведения работ 2017-2018 г.г. в рамках исполнения (указывается наименование документа: программы, плана) долгосрочной целевой программы «Доступная среда в Калужской области».

4.3. Ожидается результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации объекта: **повышение социальной доступности объекта** (МБДОУ №82 «Чиполлино» г. Калуги доступно для всех категорий инвалидов).

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): согласование имеется. Заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается не имеется.

4.5. Согласовано:

Представители общественных организаций инвалидов:

---



---



---

4.6. Информация направлена в Управление образования города Калуги  
(наименование территориального отраслевого исполнительного органа государственной власти Калужской области)  
\_\_\_\_\_ для согласования и дальнейшего размещения в автоматизированной  
(дата)  
информационной системе.

Руководитель объекта, Заведующий МБДОУ №82 г. Калуги



Цыбайкина Н.И.  
(подпись)

Дата «18» июля 2016 года.

4.7. Оценка результатов исполнения программы, плана (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации объекта:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Руководитель объекта (должность) \_\_\_\_\_ /фамилия, имя, отчество/

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Дата \_\_\_\_\_



к Акту обследования к паспорту доступности МБДОУ № 82 «Чиполлино» г. Калуги от «18» июля 2016г.

**I Результаты обследования:**

**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

Наименование объекта, адрес: МБДОУ № 82 «Чиполлино» г. Калуги, 248031 г. Калуга, ул.Тепличная д.6а тел. (4842) 51-36-12, e-mail: ds082@uo.kaluga.ru .

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть		1	нарушений не выявлено	К	Не требуется	
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть		2	Отсутствует тактильное покрытие на пешеходных путях, плиточное покрытие в трещинах	С	Укладка тактильной плитки, ремонт плиточного покрытия	Текущий ремонт
1.3	Лестница (наружная)	есть		—	—	—	—	Текущий ремонт
1.4	Пандус (наружный)	нет		—	Отсутствует на всех входах в здание	ВНД	—	Текущий ремонт
1.5	Автостоянка и парковка	нет		—	Автостоянка требуется	—	—	—
	ОБЩИЕ требования к зоне	нет		—	Зоны для парковки (стоянки)автомобиля инвалида: — ширина -не менее 3,5 м, обозначение знаками, вблизи входа в здание- не далее 50м. Количество мест для транспорта инвалидов: не менее 10% ( но не менее одного места)			

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДЧ-И (О,Г,У,К,С), ДУ-И (С)		1	Текущий ремонт

\* указывается: ДП-В — доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) — доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В — доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) — доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ — доступно условно, ВНД — недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Нет тактильного покрытия на всей территории, требуется ремонт асфальтового покрытия.

Фото 1. Вход на территорию.



Фото 2. Путь движения на территории.



## Приложение 2

к Акту обследования к паспорту доступности МБДОУ № 82 «Чиполлино» г. Калуги от «18» июля 2016г.

### I. Результаты обследования:

#### 2. Входа (входов) в здание

Наименование объекта, адрес: МБДОУ № 82 «Чиполлино» г. Калуги, 248031 г. Калуга, ул.Тепличная д.ба тел. (4842) 51-36-12, e-mail: ds082@uo.kaluga.ru .

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)-5 шт	есть		3,4, 5,6	используется как вход в группы	К,О,С	не требуется	
2.2	Пандус (наружный)	нет		—		К	Установка пандуса, поручней	ТР
2.3	Дверь (входная)-5 ед	есть		3,4, 5,6	Открываются наружу, ширина дверей 0,79 м	О,Г,У	Двери требуют замены для инвалидов-колясочников	индивидуальное решение
2.4	Тамбур-5 ед.	есть			Открываются наружу, ширина дверей 0,89м	О,Г,У	Двери требуют замены для инвалидов-	индивидуальное решение

							КОЛЯСОЧНИКОВ	
	ОБЩИЕ требования к зоне				Пандус должен иметь шероховатую поверхность, поручни с двух сторон на высоте 0,5 м, поручни длиннее наклонной части пандуса на 0,3 м, входные двери шириной не менее 1, 2 м, ступени и подступеньки иметь контрастную окраску, навес размером 220 см на 220 см	К, О,С		

## II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДЧ-И (Г,У), ДУ –И (О,С)	17,25,31,36,40.	3,4,5,6.	Текущий ремонт

\* указывается: **ДП-В** — доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** — доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** — доступно условно, **ВНД** — недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: необходимо произвести нанесение контрастной маркировки ступеней, установку пандуса и поручней к нему, расширение двери, установка специальных ручек, доводки двери

МБОУ «Лесничих (Исцеление) школа (группы) Удмуртия»

**Фото 3. Лестница (наружная), центральный вход. Дверь входная.**



**Фото 4. Лестница (наружная), вход в группу Ветерок.**



Фото 5. Лестница (наружная), вход в группу Улыбка.



Фото 6. Лестница (наружная), вход в группу Теремок.



к Акту обследования к паспорту доступности МБДОУ № 82 «Чиполлино» г. Калуги от «18» июля 2016г.

**I Результаты обследования:**

**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**

Наименование объекта, адрес: МБДОУ № 82 «Чиполлино» г. Калуги, 248031 г. Калуга, ул.Тепличная д.6а тел. (4842) 51-36-12, e-mail: ds082@uo.kaluga.ru .

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор ( зона ожидания)	Есть	8	7	Пол не имеет контрастной окраски, нет поручней вдоль стен. Ширина коридора 1,30	О,С,К	Нанесение контрастных полос, установка поручней	ТР
3.2	Лестница (внутри здания)	есть		8	Ступени лестницы не имеют контрастной окраски, ширина 0,8 м	О, С,К	Нанесение контрастной окраски	ТР
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	—		Установка пандуса технически невозможна	К	Помощь сотрудника	ИР
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	—		Установка лифта или подъемника технически не возможна	К	Помощь сотрудника	ИР
3.5	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть			Верхняя и нижняя ступени маршей не окрашены в контрастный цвет, светящейся краской или светоотражающей лентой	О,С,К	Нанести контрастную окраску на верхнюю и нижнюю ступени лестничных маршей, наклеить световые ленты на кромки ступеней	ТР
	ОБЩИЕ требо-		*		Ширина пути	О,С,К		

вания к зоне				движения в коридоре не менее 1, 5 м, лестницы не менее 1,35 м, двери не менее 0,9 м, пандус должен быть оборудованы поручнями, селекторная связь			
--------------	--	--	--	--	--	--	--

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДЧ –И (О,Г,У),ВНД (К),ДУ-И(С)	2,8,15,16,17,21,24,25, 26,31,32,36,40	2;3;7;8	ТР

\* указывается: **ДП-В** — доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** — доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** — доступно условно, **ВНД** — недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: ДЧ- И (Г,О,У),ВНД (К),ДУ-И(С) *Нанести контрастную окраску на верхнюю и нижнюю ступени лестничных маршей, наклеить световые ленты на кромки ступеней*



Фото 7. Коридор (зона ожидания).



Фото 8. Лестница (внутри здания).



#### Приложение 4

к Акту обследования к паспорту доступности МБДОУ № 82 «Чиполлино» г. Калуги от «18» июля 2016г.

#### I Результаты обследования:

#### 4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Наименование объекта, адрес: МБДОУ № 82 «Чиполлино» г. Калуги, 248031 г. Калуга, ул.Тепличная д.6а тел. (4842) 51-36-12, e-mail: ds082@uo.kaluga.ru .

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная (групповая) форма обслуживания	есть	1,14,17,20,21	9	Нет стационарного крепления столов, стульев, учебная зона не выделена из общей площади рельефной фактурой, нет опорных поручней.	О,У,С,К	Установка кнопки вызова персонала для обслуживания инвалида-колясочника, выделение контрастным цветом дверного проема и ручек. Установка информирующих обозначений.	КР, ТР, индивидуальное решение с ТСР
4.2	Зальная форма обслуживания (музыкальный зал)	есть	10	10	Нет стационарного крепления стульев, нет опорных поручней	О,У,С	Нет технической возможности	К,Р
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет			—	—	—	—
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет			—	—	—	—
4.5	Кабина индивидуального обслуживания				—	—	—	—
	ОБЩИЕ требования к зоне				В групповых помещениях нет стационарного крепления столов,			

				стульев, учебная зона не выделена из общей площади рельефной фактурой, Нет опорных поручней.			
--	--	--	--	--	--	--	--

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**  к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Групповая форма обслуживания	ДЧ-И (О,У,Г), ДУ-И (С),К	1,14,17, 20,21	9,10	ГР, индивидуальное решение с ТСП

\* указывается: **ДП-В** — доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** — доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** — доступно условно, **ВНД** — недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: ДЧ-И (О,У,Г), ДУ-И (С),К закрепить столы, стулья. Учебную зону выделить из общей площади рельефной фактурой.

Фото 9. Группа детского сада.



Фото 10. Музыкальный зал.



## Приложение 5

к Акту обследования к паспорту доступности МБДОУ № 82 «Чиполлино» г. Калуги от «18» июля 2016г.

### I Результаты обследования:

#### 5. Санитарно-гигиенических помещений

Наименование объекта, адрес: МБДОУ № 82 «Чиполлино» г. Калуги, 248031 г. Калуга, ул. Тепличная д.ба тел. (4842) 51-36-12, e-mail: [ds082@uo.kaluga.ru](mailto:ds082@uo.kaluga.ru).

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть			Отсутствует кнопка вызова персонала, инф. световое табло, крючки для одежды и поручни, ширина двери 85 см	О,Г,У,С, К	Установка световых средств информации, кнопки вызова, поручней, расширение двер-	Индивидуальное решение с ТСР

							ного проема	
5.2	Душевая/ ванная комната	нет	—	—	—	—	—	—
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет	—	—	—	—	—	—
	ОБЩИЕ требования к зоне				Ширина двери не менее 0,9 м., крючки для одежды, костылей, автоматический слив, сенсорные краны			

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Туалетная комната	ДЧ-И (Г,У), ДУ-И (С,О),ВНД (К)	28		ГР, инд. решение с ГСР

\* указывается: ДП-В — доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В — доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ — доступно условно, ВНД — недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ГСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: отсутствуют общие требования к зоне.

## Приложение 6

к Акту обследования к паспорту доступности МБДОУ № 82 «Чиполлино» г. Калуги от «18» июля 2016г.

## I Результаты обследования:

### 6. Системы информации на объекте

Наименование объекта, адрес: МБДОУ № 82 « Чиполлино» г. Калуги, 248031 г. Калуга, ул.Тепличная д.6а тел. (4842) 51-36-12, e-mail: ds082@uo.kaluga.ru .

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть			Отсутствуют световые средства информации, табло, тактильная информация	О,У,Г	Установка световых средств информации, сигнализации об опасности, тактильные средства на путях движения.	Индивидуальное решение с ТСР
6.2	Акустические средства	нет	—	—	—	—	—	—
6.3	Тактильные средства	нет			Отсутствуют тактильные средства информации в местах движения	С	Разместить тактильные средства в местах движения	ТР
	ОБЩИЕ требования к зоне				Системы средств информации и сигнализации об опасности должны быть комплексными и предусматривать визуальную, звуковую и тактильную информацию с указанием направления движения			

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследо-	Рекомендации
--------------------------	---	--------------

функциональной зоны	вания ОСИ)	по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследо- вания ОСИ
Системы информации на объекте	ДЧ-И (О,У,Г,К),ДУ-И (С)	ТР, индивидуальное решение с ТСР

\* указывается: **ДП-В** — доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** — доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно **частично** избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** — доступно условно, **ВНД** — недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: имеется домофон, пожарная сигнализация, звуковое оповещение о пожаре.

Необходима установка тактильных средств информации, светового табло







## ПРИЛОЖЕНИЯ:

### Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту на   2   л.
2. Входа (входов) в здание на   3   л.
3. Путей движения в здании на   3   л.
4. Зоны целевого назначения объекта на   2   л.
5. Санитарно-гигиенических помещений на   2   л.
6. Системы информации (и связи) на объекте на   2   л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ \_\_\_\_\_ на   2   л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

---

Руководитель

рабочей группы:

Заведующий МБДОУ №82 «Чиполлино» г. Калуги Цыбайкина Н.И.

Члены рабочей группы:

1. Савутькова М.М. заведующий хозяйством.
2. Куприянова Л.А. старший воспитатель.
3. Куликова И.А. председатель профкома.

Пронумеровано, прошнуровано и  
листа(ов)

скреплено печатью *дв*

*(двухцвет шест)*  
заведующий МБДОУ № 82 «Инициативное»

г. Калуги

*г. м.с.м.ш.*  
Н.И. Рыбайкина

