

«Согласовано»



Начальник управления образования  
города Калуги

(дата)

(подпись)

О.А. Лыткина  
(ФИО)

«Утверждаю»



Заведующий МБДОУ №108 города Калуги

(дата)

(подпись)

Н.П. Мишина  
(ФИО)

**ПАСПОРТ  
ДОСТУПНОСТИ  
ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ**

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
детский сад «Дружба»  
города Калуги

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ  
ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ  
муниципального бюджетного образовательного учреждения  
№ 108 «Дружба» города Калуги**

Калуга

" 15 " мая 2016 г.

- 1.1. Вид (наименование) объекта Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 108 «Дружба» города Калуги.
- 1.2. Полный почтовый адрес объекта: 248008 Калужская область, г. Калуга, пер. Ольговский, д. 7
- 1.3. Сведения о размещении объекта:  
отдельно стоящее здание: 2 (два) этажа, 3524,1 кв. м.,  
часть здания \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ кв. м,  
наличие прилегающего земельного участка (да, нет), 1175 кв. м
- 1.4. Год постройки здания 1989., капитального ремонта не было.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего -2016, 2017 г.г.  
капитального \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 108 «Дружба» города Калуги (МБДОУ №108 г. Калуги)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения), телефон, e-mail: 248008 г. Калуга, пер. Ольговский, дом 7, тел. (4842) 51-75-89, e-mail: ds108@uo.kaluga.ru
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Управление образования города Калуги.
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты (полный почтовый адрес, телефон, e-mail) . 248000, г.Калуга, ул.Дзержинского, д.53., тел. (4842) 56-39-08, e-mail: uprobr@kaluga.ru.

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)
- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, места приложения труда (специализированные предприятия и организации, специальные рабочие места для инвалидов)) образование
- 2.2. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети дошкольного возраста с 2 до 7 лет
- 2.3. Категории обслуживаемых инвалидов: дети-инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями умственного развития, нарушением зрения и слуха.
- 2.4. Виды услуг образовательная деятельность.
- 2.5. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, проживанием, на дому, дистанционно) с пребыванием с 7.00 час. до 19.00 час., выходные: суббота, воскресенье, праздничные дни.
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 229 детей.

2.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет.

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):

а) автобус, маршрутное такси № 8,66,63 до остановки «Конечная»; автобус 61 до остановки «Почта».

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 100 метров

3.2.2. Время движения (пешком) 02 минуты.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) да.

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет.

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет.

3.2.6. Перепады высоты на пути (съезды с тротуара): есть, нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет.

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания <\*>

№ строки	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <***>
1	Все категории инвалидов и маломобильных групп населения <***>	нет
2	в том числе инвалиды:	
3	передвигающиеся на креслах-колясках	нет
4	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ДУ»
5	с нарушениями зрения	«нет»
6	с нарушениями слуха	«ДУ»
7	с умственными нарушениями	«ДУ»

-----  
<\*> С учетом СП 35-101-2001, СП 31-102-99;

<\*\*\*> указывается один из вариантов ответа: "А" (доступность всех зон и помещений - универсальная); "Б" (специально выделенные для инвалидов участки и помещения); "ДУ" (дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно); "Нет" (не организована доступность);

<\*\*\*> указывается худший из вариантов ответа.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности для основных категорий инвалидов <*>					Для всех категорий маломобильных групп населения <***>
		К для передвигающихся на креслах-колясках	О с другими нарушениями опорно-двигательного аппарата	С с нарушениями зрения	Г с нарушениями слуха	У с умственными нарушениями	
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ	ДЧ	ДУ	ДП	ДП	ДП

N п/п	Основные структурно- функциональ- ные зоны	Состояние доступности для основных категорий инвалидов <*>					Для всех категорий маломо- бильных групп на- селения <***>
		К для передви- гающихся на креслах- колясках	О с другими на- рушениями опорно- двигательного аппарата	С с наруше- ниями зре- ния	Г с наруше- ниями слу- ха	У с умствен- ными на- рушениями	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.	Вход (входы) в здание	нет	ДЧ	ДУ	ДП	ДП	нет
3.	Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации	нет	ДЧ	нет	ДП	ДП	нет
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	нет	ДЧ	ДУ	ДП	ДП	нет
5.	Санитарно-гигиенические помещения	нет	ДЧ	ДУ	ДП	ДП	нет
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	нет	ДЧ	ДУ	ДЧ	ДП	нет
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	нет	нет	нет	ДП	ДП	нет
8.	Все зоны и участки <***>	нет	нет	нет	ДЧ	ДП	нет

-----  
 <\*> Указывается: ДП - доступно полностью (доступность для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения); ДЧ - доступно частично (достигаемость мест целевого назначения для отдельных категорий инвалидов); ДУ - доступно условно (организация помощи сотрудниками учреждения (организации) или иной альтернативной формы обслуживания (на дому, дистанционно и др.)); Нет - недоступно (не предназначен для посещения инвалидами и другими маломобильными группами населения);

<\*\*\*> указывается худший из вариантов ответа.

### 3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры:

*территория, прилегающая к зданию доступна для всех категорий инвалидов, вход в здание возможен для всех, кроме инвалидов-колясочников, так как этому препятствует недостаточная ширина дверных проемов и отсутствие пандусов. В полной доступности пути движения по зданию, включая пути эвакуации, для всех, кроме инвалидов-колясочников, так как ширина лестничного пролетов и отсутствие пандусов, делает это невозможным. Зоны целевого назначения, в данном случае это групповые помещения, музыкальные и физкультурные залы находятся в полной доступности для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушениями слуха, зрения и умственными нарушениями. Санитарно-гигиенические помещения, система информации и связи доступны для всех категорий инвалидов, кроме тех, которые передвигаются на креслах-каталках. Таким образом, 100% доступности всех зон и помещений для всех категорий инвалидов нет.*

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)			
		не нуждается (доступ обеспечен)	ремонт (текущий, капитальный); оснащение оборудованием	индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации	технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания
1	2	3	4	5	6
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Имеется ровное асфальтовое покрытие, отсутствуют перила, удобные, широкие лестницы, плавный спуск для колясок, пандусы.	Установка рельефных и силуэтных указателей, перил, спуска для колясок, ремонт лестниц. При наличии финансирования	Установка пандусов с перилами. Срок выполнения - при наличии финансирования.	Установка кнопки вызова персонала для инвалидов-колясочников с целью оказания им помощи при въезде в здание. Срок выполнения – при наличии финансирования
2.	Вход (входы) в здание	Не обеспечен доступ для инвалидов-колясочников.	Установка звуковых, визуальных и тактильных ориентиров. При наличии финансирования. Оформление входных и выходных полотен дверей разными цветами. Срок выполнения – при наличии финансирования	Монтаж пандусов, установка плавных доводчиков. При наличии финансирования.	Установка кнопки вызова персонала для инвалидов-колясочников с целью оказания им помощи при въезде в здание. Срок выполнения – при наличии финансирования
3.	Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации	-	Увеличение проемов дверных проходов, ликвидация порогов. При наличии финансирования. Оснащение стеклянных дверей яркой маркировкой на высоте 1,5 м. от пола. На лест-	Установка поручней на путях следования. При наличии финансирования.	-

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)			
		не нуждается (доступ обеспечен)	ремонт (текущий, капитальный); оснащение оборудованием	индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации	технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания
1	2	3	4	5	6
			<p>ничных маршах установка рельефных пластин с номерами этажа. Обозначение первой и последней ступени марша контрастной окраской. При наличии финансирования.</p> <p>Установка звуковых, визуальных и тактильных ориентиров. При наличии финансирования.</p>		
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Просторные помещения с ровным полом	<p>Увеличение проемов дверных проходов, ликвидация порогов в физкультурном, музыкальном зале и ИЗО студии.</p> <p>При наличии финансирования.</p> <p>Установка звуковых, визуальных и тактильных ориентиров. При наличии финансирования.</p>	<p>Установка поручней по периметру групповых помещений. Приобретение одностольных столов для детей-инвалидов.</p> <p>При наличии финансирования.</p>	Подъем на второй этаж инвалидов колясочников не возможен
5.	Санитарно-гигиенические помещения	-	<p>Увеличение проемов дверных проходов. При наличии финансирования. Установка</p>	<p>Установка поручней по боковым сторонам помещения. Установка рельефных и</p>	-

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)			
		не нуждается (доступ обеспечен)	ремонт (текущий, капитальный); оснащение оборудованием	индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации	технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания
1	2	3	4	5	6
			крючков для одежды, костылей и других принадлежностей. Срок выполнения- при наличии финансирования.	цветовых опознавательных знаков. При наличии финансирования.	
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	Наличие телефонной точки на первом этаже в доступном месте имеется.	Капитальный ремонт электропроводки При наличии финансирования	Обеспечение радиосвязи, домофона на групповых и административных дверях. При наличии финансирования.	-
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	-	Ремонт тротуаров, Асфальтирование дороги. При наличии финансирования.	Установка звуковых, визуальных и тактильных ориентиров. При наличии финансирования.	Оснащение регулируемого пешеходного перехода звуковым сигналом.
8.	Все зоны и участки				

<\*> Указываются конкретные рекомендации по каждой структурно-функциональной зоне.

4.2. Период проведения работ 2017-2018 г.г. в рамках исполнения (указывается наименование документа: программы, плана) долгосрочной целевой программы «Доступная среда в Калужской области».

4.3. Ожидается результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации объекта: **повышение социальной доступности объекта** (МБДОУ №108 доступно для всех категорий инвалидов).

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): согласование имеется. Заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается не имеется.

4.5. Согласовано:

Представители общественных организаций инвалидов:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

*Верецинский С.А. Ваг* представитель общественной организации инвалидов

4.6. Информация направлена в Управление образования города Калуги  
(наименование территориального отраслевого исполнительного органа государственной власти Калужской области)  
\_\_\_\_\_ для согласования и дальнейшего размещения в автоматизированной  
(дата)  
информационной системе.

Руководитель объекта: Заведующий МБДОУ №108 г. Калуги

  
\_\_\_\_\_ Мишина Н.П.  
(подпись)

Дата «15» мая 2016 года.

4.7. Оценка результатов исполнения программы, плана (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации объекта:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Руководитель объекта (должность) \_\_\_\_\_ /фамилия, имя, отчество/

\_\_\_\_\_

(подпись)

Дата \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



Приложение 1

к Акту обследования к паспорту доступности МБДОУ № 108 г. Калуги от «15» мая 2016 г.

**I Результаты обследования:**

**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

Наименование объекта, адрес: МБДОУ № 108 города Калуги, 248008, г. Калуга, пер. Ольговский, д.7

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть		1	нарушений не выявлено	К	Не требуется	
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть		2	Отсутствует тактильное покрытие на пешеходных путях, асфальтовое покрытие в трещинах,	С	Укладка тактильной плитки, ремонт асфальтового покрытия	Текущий ремонт
1.3	Лестница (наружная)	нет		—	—	—	—	Текущий ремонт
1.4	Пандус (наружный)	нет		—	Отсутствует на всех входах в здание	ВНД	—	Текущий ремонт
1.5	Автостоянка и парковка	нет		—	Автостоянка требуется	—	—	—
	ОБЩИЕ требования к зоне	нет		—	Зоны для парковки (стоянки)автомобиля инвалида: — ширина -не менее 3,5 м, обозначение знаками, вблизи входа в здание- не далее 50м. Количество мест для транспорта инвалидов: не менее 10% ( но не менее одного места)			

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДЧ-И (О,Г,У,К,С), ДУ-И (С)	18	1, 5	Текущий ремонт

\* указывается: **ДП-В** — доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) — доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** — доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) — доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** — доступно условно, **ВНД** — недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Нет тактильного покрытия на всей территории, требуется ремонт асфальтового покрытия.

Фото 1. Вход на территорию.



Фото 2. Путь движения на территории.



Приложение 2

к Акту обследования к паспорту доступности МБДОУ № 108 г. Калуги от «15» мая 2016 г.

**I. Результаты обследования:**

**2. Входа (входов) в здание**

Наименование объекта, адрес: МБДОУ № 108 города Калуги, 248008, г. Калуга, пер. Ольговский, д.7

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)-3 шт	есть		3,4,5	используется как вход в группы	К,О,С	не требуется	
2.2	Пандус (наружный)	нет		—		К	Установка пандуса, поручней	ТР
2.3	Дверь (входная)-5 ед	есть		3	Открываются наружу, ширина дверей 0,85 м	О,Г,У	Двери требуют замены для инвалидов-колясочников	индивидуальное решение
2.4	Тамбур	отсутствует			нет	нет	не требуется	
	ОБЩИЕ требования к зоне				Пандус должен иметь шероховатую поверхность, поручни с двух сторон на высоте 0,5 м, поручни длиннее наклонной части пандуса на 0,3 м, входные двери шириной не менее 1, 2 м, ступени и подступеньки иметь контрастную окраску, навес размером 220 см на 220 см	К, О,С		

## II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДЧ-И (Г,У), ДУ –И (О,С)	14,15,16,17	5, 6, 7, 8, 9, 10,11	Текущий ремонт

\* указывается: **ДП-В** — доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** — доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** — доступно условно, **ВНД** — недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: необходимо произвести нанесение контрастной маркировки ступеней , установку пандуса и поручней к нему, расширение двери за счет открытия второй створки, установка специальных ручек, доводки двери

Фото 3. Лестница (наружная), центральный вход. Дверь входная.



Фото 4. Лестница (наружная), вход в группы №7, №8.



Фото 5. Лестница (наружная), вход в группы №11, №12.



Приложение 3

к Акту обследования к паспорту доступности МБДОУ № 108 г. Калуги от «15» мая 2016 г.

**I Результаты обследования:**

**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**

Наименование объекта, адрес: МБДОУ № 108 города Калуги, 248008, г. Калуга, пер. Ольговский, д.7

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор ( зона ожидания)	Есть	9	6	Пол не имеет контрастной окраски, нет поручней вдоль стен. Ширина коридора 1,30	О,С,К	Нанесение контрастных полос, установка поручней	ТР
3.2	Лестница (внутри здания)	есть		7	Ступени лестницы не имеют контрастной окраски, ширина 0,8 м	О, С,К	Нанесение контрастной окраски	ТР
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	—		Установка пандуса технически невозможна	К	Помощь сотрудника	ИР
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	—		Установка лифта или подъемника технически не возможна	К	Помощь сотрудника	ИР
3.5	Дверь	есть		8	Ширина двери 0,90 м	ДПВ		
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть			Верхняя и нижняя ступени маршей не окрашены в контрастный цвет, светящейся краской или светоотражающей лентой	О,С,К	Нанести контрастную окраску на верхнюю и нижнюю ступени лестничных маршей, наклеить световые ленты на кромки ступеней	ТР

	ОБЩИЕ требования к зоне				Ширина пути движения в коридоре не менее 1,5 м, лестницы не менее 1,35 м, двери не менее 0,9 м, пандус должен быть оборудованы поручнями, селекторная связь	О,С,К		
--	-------------------------	--	--	--	---	-------	--	--

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДЧ -И (О,Г,У),ВНД (К),ДУ-И(С)	10,11,12,13, 14,15,16,17	2;3;7;8	ТР

\* указывается: **ДП-В** — доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** — доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** — доступно условно, **ВНД** — недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: ДЧ- И (Г,О,У),ВНД (К),ДУ-И(С)*Нанести контрастную окраску на верхнюю и нижнюю ступени лестничных маршей, наклеить световые ленты на кромки ступеней*



Фото 7. Коридор (зона ожидания).



Фото 8. Лестница (внутри здания).



Фото 9. Дверь.



Приложение 4 (I)

к Акту обследования к паспорту доступности МБДОУ № 108 г. Калуги от «15» мая 2016 г.

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**Вариант I – зона обслуживания инвалидов**

Наименование объекта, адрес: МБДОУ № 108 города Калуги, 248008, г. Калуга, пер. Ольговский, д.7

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная (групповая) форма обслуживания	есть		9	Нет стационарного крепления столов, стульев, учебная зона не выделена из общей площади рельефной фактурой, нет опорных поручней.	О,У,С,К	Установка кнопки вызова персонала для обслуживания инвалида-колясочника, выделение контрастным цветом дверного проема и ручек. Установка информирующих обозначений.	КР, ТР, индивидуальное решение с ТСР
4.2	Зальная форма обслуживания (музыкальный зал и физкультурный зал)	есть		10; 11	Нет стационарного крепления стульев, нет опорных поручней	О,У,С	Нет технической возможности	К,Р
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет			—	—	—	—
4.4	Форма обслуживания с перемещением по мар-	нет			—	—	—	—

	шриту							
4.5	Кабина индивидуального обслуживания							
	ОБЩИЕ требования к зоне				В групповых помещениях нет стационарного крепления столов, стульев, учебная зона не выделена из общей площади рельефной фактурой, Нет опорных поручней.			

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Групповая форма обслуживания	ДЧ-И (О,У,Г), ДУ-И (С),К	1,2,3,4,5,6	9;10	ТР, индивидуальное решение с ТСР

\* указывается: **ДП-В** — доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** — доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** — доступно условно, **ВНД** — недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: ДЧ-И (О,У,Г), ДУ-И (С),К закрепить столы , стулья. Учебную зону выделить из общей площади рельефной фактурой.

Фото 9. Группа детского сада.



Фото 10. Музыкальный зал.



Фото 11. Физкультурный зал.



Приложение 5

к Акту обследования к паспорту доступности МБДОУ № 108 г. Калуги от «15» мая 2016 г.

**I Результаты обследования:**

**5. Санитарно-гигиенических помещений**

Наименование объекта, адрес: МБДОУ № 108 города Калуги, 248008, г. Калуга, пер. Ольговский, д.7

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	—	—	Отсутствует кнопка вызова персонала, инф. световое табло, крючки для одежды и поручни, ширина двери 85 см	О,Г,У,С, К	Установка световых средств информации, кнопки вызова, поручней, расширение дверного проема	Индивидуальное решение с ТСР
5.2	Душевая/ ванная комната	нет	—	—	—	—	—	—
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет	—	—	—	—	—	—
	ОБЩИЕ требования к зоне				Ширина двери не менее 0,9 м., крючки для одежды, костылей, автоматический слив, сенсорные краны			

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности*  (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**  к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Туалетная комната	ДЧ-И (Г,У), ДУ-И (С,О),ВНД (К)	7		ГР, инд. решение с ТСП

\* указывается: **ДП-В** — доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** — доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** — доступно условно, **ВНД** — недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: отсутствуют общие требования к зоне.



Приложение 6

к Акту обследования к паспорту доступности МБДОУ № 108 г. Калуги от «15» мая 2016 г.

**I Результаты обследования:**

**6. Системы информации на объекте**

Наименование объекта, адрес: МБДОУ № 108 города Калуги, 248008, г. Калуга, пер. Ольговский, д.7

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть			Отсутствуют световые средства информации, табло, тактильная информация	О,У,Г	Установка световых средств информации, сигнализации об опасности, тактильные средства на путях движения.	Индивидуальное решение с ТСР
6.2	Акустические средства	нет	—	—	—	—	—	—
6.3	Тактильные средства	нет			Отсутствуют тактильные средства информации в местах движения	С	Разместить тактильные средства в местах движения	ТР
	ОБЩИЕ требования к зоне				Системы средств информации и сигнализации об опасности должны быть комплексными и предусматривать визуальную, звуковую и тактильную информацию с указанием направления движения			

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Системы информации на объекте	ДЧ-И (О,У,Г,К),ДУ-И (С)	ТР, индивидуальное решение с ТСР

\* указывается: **ДП-В** — доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) — доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** — доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) — доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** — доступно условно, **ВНД** — недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: имеется домофон, пожарная сигнализация, звуковое оповещение о пожаре.

Необходима установка тактильных средств информации, светового табло

### ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту на 2 л.
2. Входа (входов) в здание на 2 л.
3. Путей движения в здании на 2 л.
4. Зоны целевого назначения объекта на 2 л.
5. Санитарно-гигиенических помещений на 2 л.
6. Системы информации (и связи) на объекте на 2 л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ 7 на 2 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель

рабочей группы:

Заведующий МБДОУ № 108 г. Калуги Мишина Н.П.

Члены рабочей группы:

1. Попкова Г.В., зам. зав. по ХР.
2. Евратова А.А., заместитель заведующего.
3. Гришина О.И., председатель профкома.